

Ведомость дефектов № 23- 5
на капитальный ремонт турбокомпрессора К-250-61-1 №8
с электродвигателем СТМ-1500-2 Турбокомпрессорной станции №1 ПСЦ
инв.№39187

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Техническая подготовка ремонта.	агр.	1	
2	Техническое руководство работами.	агр.	1	
3	Разборка, ревизия и сборка редуктора компрессора.	шт.	1	
4	Разборка, ревизия и сборка соединительных муфт	шт.	2	
5	Разборка, ревизия и сборка опорно-упорного подшипника редуктора.	шт.	1	
6	Разборка, ревизия и сборка опорного подшипника редуктора.	шт.	3	
7	Пришабровка вкладышей редуктора, проверка зазоров между ними и шейками валов.	шт.	4	
8	Замена колеса и шестерни редуктора, пригонка зацепления зубьев, обкатка шестерни и колеса редуктора привод свыше 1,5 МВт.	пара.	1	
9	Разборка, ревизия и сборка главного маслососа.	шт.	1	
10	Разборка подшипникового узла электродвигателя СТМ-1500-2.	подш.	2	
11	Проверка зазоров между вкладышем подшипникового узла и шейкой вала ротора электродвигателя СТМ-1500-2, пришабровка вкладышей при необходимости.	подш.	2	
12	Сборка подшипникового узла электродвигателя СТМ-1500-2 с заменой всех уплотнений.	подш.	2	
13	Центровка ротора по полумуфтам электродвигатель-редуктор.	центровка	1	
14	Центровка ротора по полумуфтам редуктор - компрессор	центровка	1	
15	Заклочительные работы по компрессору.	агр.	1	
16	Опробование компрессора, измерение вибрации, устранение дефектов.	агр.	1	
	Материалы:			
1	Зубчатая пара 505.25.СБА.	шт.	1	